

①受付控

ご提案書(概算お見積書)

板金塗装

お客様名 吉村 光俊
ご住所 広島県廿日市市上平良
790-1

様 (顧客コード: 60053287)



Honda Cars 広島 廿日市店
広島県廿日市市下平良
1-1-24
TEL 0829-32-3040

ご自宅TEL 0829-38-0937

携帯TEL 090-2804-0589

受付月日 2018年 3月29日 営業担当 寺西 恒夫
修理区分 板金塗装 受付担当 山本 公司
管理番号 8030640 201 M F

通称名 FREED SPIK 型式類別 16101 0085 登録番号 広島530の3022
型式 DBA-GB4 外装色 NH788P 走行距離 88,565 km
F/番号 1603848

完成予定 見積金額 242,327 円
①+②+③

登録年月 2015年(平成27年) 5月15日 初度登録 2015年(平成27年) 5月15日
次回点検 2018年(平成30年) 5月14日 車検満了 2018年(平成30年) 5月14日

整備代計① 242,327
換 査 行 ②
手 続 料 7,269
(内、消費税) 17,950
見積手数料
諸費用等計
(②+④+⑤+⑥) ③

メンテナンス 5T(23) 会員証番号 PD2881819 前受金残高 ¥0
期 間 2015年 3月17日 ~ 2018年 5月13日 状 況 期間中

延長保証 S 保証書番号 ED2592718 自法人
期 間 2018年 5月15日 ~ 2020年 5月14日 状 況 保証中

No	整備内容(部品又は作業名)	作 業	数 量	部品・油脂代	技 術 料
1	グレーチングが跳ね上がってきた				
	ケースキット, T. C. D. 41011RLY305	交換	1.0	124,848	17,280
	デフキヤオイル (DPSF-2)	交換	1.0	1,436	
	シャフトASSY., フロント 40100SYZ003	交換	1.0	80,352	3,456
	カーブ, キヤニスター 17305SYZ000	交換	1.0	1,933	1,728
	ハイフ, フェエルタンクガード 17578SYZ000	交換	1.0	4,730	1,728
	ガード, L. フロントスプラッシュ 74165SYZ010	交換	1.0	2,700	1,728
	クリップ, ハンパー 91505TM8003	交換	4.0	408	
		整備代小計		216,407	25,920

⑦ 重量税 ① 自賠責 ② 印紙代 ④

<MEMO>

お客様名 吉村 光俊 様
広島530の3022
DBA-GB4
受付月日 2018年 3月29日 12:12
完成予定
予定変更
修理内容 板金塗装

お客様名 吉村 光俊 様
広島530の3022
DBA-GB4
受付月日 2018年 3月29日 12:12
完成予定
予定変更
修理内容 板金塗装

お客様名 吉村 光俊 様
広島530の3022
DBA-GB4
受付月日 2018年 3月29日 12:12
完成予定
予定変更
修理内容 板金塗装

お客様名 吉村 光俊 様
広島530の3022
DBA-GB4
受付月日 2018年 3月29日 12:12
完成予定
予定変更
修理内容 板金塗装